

## 9th Class Physics Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	نا تجربہ کاری سے ہونے والی غلطی کو کہتے ہیں	A. شخصی غلطی B. قاعدہ غلطی C. باقاعدہ غلطی D. نینوں
2	پیمائشی غلطیوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے	A. پانچ B. سات C. تین D. چھ
3	پیمائش میں غلطی کے امکان کی کتنی وجوبات بوسکتی ہیں	A. دو B. چار C. پانچ D. تین
4	پیمائشی سلنڈر سے کیا معلوم کیا جاسکتا ہے	A. ثیسٹی B. ولیوم C. ولاستی D. ماس
5	حثاب واج میں سیکنڈ کے کتنے حصہ تک پیمائش کی جا سکتی ہے	A. سوویں B. سویں C. بیسویں D. سوویں
6	-گھڑی پر عام طور پر ایک ڈائیل کو کتنے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے	A. 60 B. 45 C. 30 D. 75
7	حثاب واج سے کیا معلوم ہوتا ہے	A. وقت B. ماس C. لمبائی D. وقت کا خاص دورانیہ
8	-فزیکل بیلس سے کیا چیز نہیں جاتی ہے	A. لمبائی B. وقت C. ماس D. نینوں میں سے کوئی نہیں
9	ملیکرو میٹر سکریو گج کتنے حصے تک صحیح پیمائش کرتا ہے؟	A. سیٹھی میٹر 1/10 B. سیٹھی میٹر 1/100 C. ملی میٹر 1/10 D. ملی میٹر 1/100
10	سونیٹر کالیسٹ کاونٹ بر ایر ہوتا ہے	A. سیٹھی میٹر 1/100 B. سیٹھی میٹر 1/10 C. سیٹھی میٹر 1/100 D. ملی میٹر 1/10
11	-مین سکیل اور ورنیٹر سکیل کے درجوں کے درمیان فرق کو کہتے ہیں	A. ورنیٹر کوئی نہیں B. ورنیٹر کا ایکر C. ورنیٹر کالیسٹ کاونٹ D. نینوں میں سے کوئی نہیں
12	ورنیٹر سکیل پر بردو لائنوں کا درمیانی فاصلہ بر ایر ہوتا ہے	A. ملی میٹر 0.8 B. ملی میٹر 0.9 C. ملی میٹر 0.6 D. ملی میٹر 0.4